

## INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREDIAL LOTE 2 (Agreste e Sertão) 2023

<b>Principais investimentos</b>	<b>Benefícios gerados</b>	<b>Objetivos estratégicos correlacionados</b>	<b>Valor investido</b>
Revisão da cobertura da 44ª ZE - São Caitano	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 02/2023 – R\$7.516,91
Revisão da Coberta do Fórum Eleitoral de Arcoverde	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 05/2023 – R\$8.834,21
Impermeabilização da cobertura do Fórum Eleitoral de Salgueiro	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 10/2023 – R\$58.531,65
Adequação da sala do rack do Fórum Eleitoral de Surubim	Proteção do equipamento rack, conforme pedido feito pela STIC	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	item 15.21 da OS 16/2023 – R\$ 855,08 e OS 13/2023 – R\$1.027,15. Total: R\$1.882,23
Revisão da cobertura com limpeza de calhas e fixação de telhas do Fórum Eleitoral de Surubim	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 16/2023 (exceto o item 15.21) – R\$4.679,25
Troca de vidros da fachada do Fórum Eleitoral de Petrolândia	Conservação do patrimônio e maior segurança	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 14/2023 – R\$3.378,04
Impermeabilização do reservatório inferior e da laje do Fórum Eleitoral de Petrolina	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 17/2023 – R\$17.991,97
Pintura geral da 137ª Zona Eleitoral – Lagoa Grande	Conservação do patrimônio e melhoria do ambiente de trabalho	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Valor gasto com material R\$4.529,31
Pintura geral da 46ª Zona Eleitoral – Vertentes	Conservação do patrimônio e melhoria do ambiente de trabalho	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Valor gasto com material R\$1.194,71

Recuperação e pintura dos revestimentos internos e externos das salas da administração e arquivo do Fórum Eleitoral de Surubim	Conservação do patrimônio e melhoria do ambiente de trabalho	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Valor gasto com material R\$874,57
Impermeabilização de lajes expostas no Fórum Eleitoral de Caruaru	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Valor gasto com material R\$994,57
Recuperação e pintura dos muros do Fórum Eleitoral de Afogados da Ingazeira	Conservação do patrimônio	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Valor gasto com material R\$749,61
Revisão de coberta no Fórum Eleitoral de Garanhuns	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS. 25/2023 – exceto o item 15.21 – R\$4.509,38
Adequação da sala do rack do Fórum Eleitoral de Garanhuns	Proteção do equipamento rack, conforme pedido feito pela STIC	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Item 15.21 da OS 25/2023 (parede de gesso) R\$954,18 + OS 19/2023 (split) R\$2.157,01. Total: R\$3.111,19
Parede de gesso para delimitação da nova sala do cartório eleitoral de Santa Maria da Boa Vista	Mudança de local do cartório para uma sala dentro do fórum a fim de ampliar o espaço e proporcionar maior segurança aos servidores e ao público	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 28/2023 – R\$843,41
Pintura geral do Cartório Eleitoral de Bom Conselho	Conservação do patrimônio e melhoria do ambiente de trabalho	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Valor do gasto com material R\$4.220,31
Recuperação e pintura do muro do Fórum Eleitoral de Petrolina	Conservação do patrimônio	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Valor do gasto com material R\$3.028,42
Limpeza e recuperação de fachada em revestimento cerâmico e revisão de forro PVC do Fórum Eleitoral de Surubim	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 26/2023 – R\$43.813,96

Demolição de sistema impermeabilizante antigo com emprego de novo sistema impermeabilizante com adequações em encaminhamento de drenagem de águas pluviais em Fórum Eleitoral de Surubim.	Prevenção de infiltrações e de consequentes danos à estrutura.	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	OS 27/2023 – R\$14.188,68
Pintura geral do Cartório da 33ª Zona Eleitoral – Bom Jardim.	Conservação do patrimônio e melhoria do ambiente de trabalho.	OBE – 9 – aperfeiçoar a infraestrutura física e serviços	Valor do gasto com material R\$3.572,88

### 1: Revisão da cobertura da 44ª ZE - São Caitano

A estrutura de madeira que sustenta as telhas estava sendo atingida pela ação de cupins. Para solucionar o problema foram retirados e trocados tanto o forro de gesso como o madeiramento.



### 2: Revisão da Cobertura do Fórum Eleitoral de Arcoverde

Cobertura apresentava problemas de infiltração e a estrutura de sustentação necessitava de revisão. Após análise dos componentes da cobertura, foram realizadas as substituições necessárias.



### 3: Impermeabilização da cobertura do Fórum Eleitoral de Salgueiro

O Fórum Eleitoral estava com problemas de infiltração, para resolver a questão foi preciso, inicialmente, revisar a rede elétrica para posterior religação, desinstalar as condensadoras, retirar o sistema impermeabilizantes antigo, regularizar o piso para então ser realizada a revisão de toda estrutura da cobertura.




### 4: Adequação da sala do rack do Fórum Eleitoral de Surubim.

A fim de atender a solicitação da STIC de isolamento do rack em ambiente climatizado para maior segurança do equipamento, foi construída parede em bloco de gesso para a delimitação da sala e instalado split no espaço criado.



### 5: Revisão da cobertura com limpeza de calhas e fixação de telhas do Fórum Eleitoral de Surubim.

Coberta apresentava problemas de infiltração e a estrutura de sustentação necessitava de revisão. Após análise dos componentes da cobertura, foram realizadas as substituições necessárias.



## 6: Troca de vidros da fachada do Fórum Eleitoral de Petrolândia

Algumas janelas basculantes do Fórum estavam sem o vidro, o que aumentava a entrada de sujeiras e tornava o ambiente mais vulnerável, menos seguro. Foram colocados novos vidros, todas as janelas basculantes foram deixadas em perfeito funcionamento.



## 7: Impermeabilização da laje e do reservatório inferior do Fórum Eleitoral de Petrolina

Com a finalidade de resolver as infiltrações existentes e evitar novas, foi feita a impermeabilização da laje e do reservatório inferior.





### **8: Pintura geral da 137ª Zona Eleitoral – Lagoa Grande**

A unidade estava apresentando vários problemas nos revestimentos das paredes. Todo o cartório foi pintado para ficar uniformemente revitalizado.



### **9: Pintura geral da 46ª Zona Eleitoral – Vertentes**

A unidade estava apresentando vários problemas nos revestimentos das paredes. Todo o cartório foi pintado para ficar uniformemente revitalizado.



### **10: Recuperação e pintura dos revestimentos internos e externos das salas da administração e arquivo do Fórum Eleitoral de Surubim.**

Algumas paredes que estavam descascando foram pintadas e revestimentos externos foram recuperados, tudo isso para uma maior conservação do patrimônio e melhoria do ambiente de trabalho.



### **11: Impermeabilização de lajes expostas no Fórum Eleitoral de Caruaru**

Com a finalidade de resolver as infiltrações existentes e evitar novas, foi feita a impermeabilização da laje.



### **12: Recuperação e pintura dos muros do Fórum Eleitoral de Afogados da Ingazeira**

Com o objetivo de conservar o patrimônio e melhorar a apresentação do Fórum foram pintados os muros.



### **13: Revisão de cobertura no Fórum Eleitoral de Garanhuns.**

Foi realizada a revisão da cobertura a fim de serem mitigados os possíveis pontos de infiltração.



### **14: Adequação da sala do rack do Fórum Eleitoral de Garanhuns.**

A fim de atender a solicitação da STIC de isolamento do rack em ambiente climatizado para maior segurança do equipamento, foi construída parede em bloco de gesso para a delimitação da sala e instalado split no espaço criado.




**15: Parede de gesso para delimitação da nova sala do cartório eleitoral de Santa Maria da Boa Vista.**

Atendendo a solicitação da chefe do Cartório e do Juiz da unidade de mudança de sala dentro do mesmo Fórum do TJ para terem mais espaço e segurança, foi construída parede de gesso, conforme layout enviado pela SEARQ para criação do novo espaço.



**16: Pintura geral do Cartório Eleitoral de Bom Conselho**

A unidade estava apresentando vários problemas nos revestimentos das paredes. Todo o cartório foi pintado para ficar uniformemente revitalizado.



### **17: Recuperação e pintura do muro do Fórum Eleitoral de Petrolina**

Com o objetivo de conservar o patrimônio e melhorar a apresentação do Fórum foram pintados os muros.



### **18: Limpeza e recuperação de fachada em revestimento cerâmico e revisão de forro PVC do Fórum Eleitoral de Surubim.**

Com a finalidade de preservar o patrimônio, consertar os problemas que já estavam sendo apresentados e evitar novos, os revestimentos cerâmicos da fachada foram revitalizados e partes do forro de PVC trocadas.



### **19: Demolição de sistema impermeabilizante antigo com emprego de novo sistema impermeabilizante com adequações em encaminhamento de drenagem de águas pluviais em Fórum Eleitoral de Surubim.**

Objetivando resolver as infiltrações existentes e evitar novas, foi feita nova impermeabilização, bem como melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais.





## 20: Pintura geral do Cartório da 33ª Zona Eleitoral – Bom Jardim.

A unidade estava apresentando vários problemas nos revestimentos das paredes. Todo o cartório foi pintado para ficar uniformemente revitalizado.

